

## ALTO MODULO


ha dimostrato pienamente  
l'efficacia antisismica del consolidamento con i  
materiali compositi eseguito

## PRIMA DEL 6 APRILE 2009

attraverso l'eccellente comportamento  
del Chiostro di S. Domenico  
durante il sisma

### Città di L'Aquila Zone interdette

S. Domenico  
è agibile e  
attuale sede  
della Corte  
dei Conti






**HOTEL DUCA DEGLI ABRUZZI IN C.A. - A POCHI METRI  
DA S. DOMENICO – DOVE ALLOGGIAVAMO CON LE NOSTRE  
MAESTRANZE DURANTE I LAVORI**





FABBRICATO: COMPLESSO DEL 1400 NEL CENTRO STORICO DELL'AQUILA





OGGETTO DELL'INTERVENTO: RECUPERO DEL CHIOSTRO  
NORD OVEST





## IL CHIOSTRO A FINE LAVORI NEL 2008



## IL CHIOSTRO DOPO IL TERREMOTO





## TIPICHE SITUAZIONI ANTE OPERAM





COLONNE INGLOBATE NELLA MURATURA




MURATURA FATISCENTE





## PROGETTAZIONE INTERVENTO PRIMAVERA 2006



## PROVE – PRIMAVERA 2006





## INTERVENTO PIANO TERRA E VOLTE





APPLICAZIONE DEI RINFORZI IN CFRP ALL'ESTRADOSSO





FASCE ALL'INTRADOSSO



“LEGATURE A TAGLIO”



## INTERVENTO DI CERCHIATURA SUI PEDUCCI IN MURATURA















## CHIOSTRO DOPO IL SISMA





NOTARE TEGOLE

